

# Bois de sapins

Situation au 21 01 2011



6 01 2011



**La progression persiste malgré une pente qui semble moins abrupte.  
Il s'agit en fait d'un éphémère comblement provenant du sable pris à la plage.  
Enfin de ce qu'il en reste !**

**21 01 2011**



Ça rétrécit

15 mètres environ

2

Ça se creuse toujours

21 01 2011



**Bouillie de sable provenant de la plage**

**21 01 2011**