

Bois de sapins, bec de perroquet

Situation au lendemain des grandes marées

de sept./oct. 2019

Ce diaporama montre l'état de la dune le 2 octobre à 10h00, lors de la marée basse qui a suivi la dernière grande marée. Le décalage entre le coup de vent du dimanche après midi et l'heure de la pleine mer, nous a évité des dégâts plus conséquents.

Les photos illustrées sont suffisamment édifiantes pour se passer d'autres commentaires. Il n'y a pas là de quoi se réjouir.

Le signe **+** présent dans certaines photos indique qu'il faut comparer la photo avec la ou les photos suivantes, du même espace, prise(s) à une ou des époque(s) différente(s).

2 octobre 2019

**Zone critique ,
dune rechargée
en décembre, janvier**



2 octobre 2019





15 septembre 2019 +
Centre brèche



2 octobre 2019
Centre brèche

15 septembre 2019 +
Nord de la brèche





2 octobre 2019
Nord de la brèche



30 août 2019

Zone critique nord de brèche +



15 septembre 2019 +
Zone critique nord de brèche



2 octobre 2019

Zone critique nord de brèche recul de 3-4 m +



**2 octobre 2019 zone critique nord de brèche
10 m à peine de sable résiduel du sable rechargé fin décembre
Ensuite secteur plus bas que la plage et derrière la trouée la pâture.
Dans l'autre sens, depuis la D940, on voit la mer derrière la trouée**

31 août 2019

Nord bois de sapins +



Nord bois de sapins

2 octobre 2019 +



Nord bois de sapins

2 octobre 2019 +



Nord bois de sapins

2 octobre 2019



Centre brèche


2 octobre 2019



sud bois de sapins

15 septembre 2019 +

Zone critique , dune rechargée
en décembre, janvier



Sud bois de sapins

2 octobre 2019 +



**Zone critique ,
dune rechargée
en décembre, janvier**

**Sud bois de sapins
2 octobre 2019**



15 septembre 2019 +

blockhaus



blockhaus

2 octobre 2019



Bec de perroquet

15 septembre 2019 +



Bec de perroquet

2 octobre 2019



Bec de perroquet

15 septembre 2019 +



Bec de perroquet

2 octobre 2019



Bec de perroquet

15 septembre 2019. +



Bec de perroquet

2 octobre 2019

