

Après la tempête Eleanore, 4 janvier 2018

Depuis le 20 décembre par un concours exceptionnel de circonstance, nous avons eu l'avant Eleanore, puis pendant, voici aujourd'hui l'après.

Les vues suivantes se suffisent à elle-même à l'exception des deux dernières qui appellent une réponse de nos élus et des personnes chargées de la défense contre la mer en CA2BM mais aussi des représentants de l'autorité de l'état car on peut vraiment se demander s'il est justifié de poursuivre des efforts dans que l'on est dans cette configuration.

4 janvier 2018

Anse des sternes, même si elles on souffert un peu par endroits, les dunes on bénéficié de la protection des nouveaux enrochements édifiés à temps!



4 janvier 2018

Devant la brèche du bois de sapins



4 janvier 2018

Devant la brèche du bois de sapins





4 janvier 2018

Devant la brèche du bois de sapins

4 janvier 2018

Devant la brèche du bois de sapins





Il est vrai qu'une bonne quantité de sable s'est accumulée devant les bigs bags au point d'avoisiner 3m de hauteur par rapport à l'arrière mais il faut quand même, garder à l'esprit que c'est par le devant que la mer arrive et que là il n'y a pas 3m.

4 janvier 2018



Nord du bois de sapins



Nord du bois de sapins

4 janvier 2018

4 janvier 2018



Nord du bois de sapins

4 janvier 2018

Sud du bois de sapins
Cet endroit n'avait pas bougé depuis 2 ans



4 janvier 2018



Sud du bois de sapins
Cet endroit n'avait pas bougé depuis plus de deux ans

4 janvier 2018

Sud du bois de sapins



4 janvier 2018

Sud du bois de sapins



4 janvier 2018

Sud du bois de sapins



4 janvier 2018

Vers le blockhaus



4 janvier 2018

Plage du bec de perroquet



4 janvier 2018

**Plage du bec de perroquet
vers l'extrémité**



4 janvier 2018

**Plage du bec de perroquet
vers l'extrémité, la brèche naissante**



4 janvier 2018

Extrémité du bec de perroquet
L' « ile »



Que se passe t'il en face de l'extrémité
du bec de perroquet?

Approchons nous, (vue suivante)



28 décembre 2017

A marée basse l'authie passe à cet endroit exactement là où l'on a ouvert la digue Barrois en 1916 pour laisser passer le fleuve, (voir vue précédente) il n'en a pas bougé depuis, en cet endroit. De part et d'autre les deux flèches indiquent les deux parties des vestiges qui manifestement font barrage et contrarient le courant en l'empêchant de passer plus au large. La digue, qui a en son temps aidé à canaliser le fleuve, produit aujourd'hui un effet contre productif manifeste auquel on peut attribuer une part (et peut être la totalité) de la forte érosion que l'on connaît en cet endroit et en aval. Nous pensons qu'il convient d'intervenir sans attendre.



28 décembre 2017

Ce n'est pas récent et peut être n'avons-nous pas été assez observateurs. Cela prouve aussi, pour autant qu'il soit encore nécessaire de le dire qu'il est absolument nécessaire d'étudier les courants dans leur ensemble. Cette situation tord le cou à l'hypothèse consistant à affirmer qu'il suffit de guider l'authie jusqu'à la digue Barrois pour qu'elle la suive ensuite toute seule en traçant son chemin jusqu'à la mer. Il reste quand même 2 km à faire dans le banc de sable!!! Elle n'est pas rendue

