

8 juin 2023
situation de l'Authie de la digue Barrois à l'entonnoir

Photos prises à marée basse le 8 juin à marée basse

On peut constater que,

- l'Authie terrasse toujours bien le poulie dans le contournement, en bout de digue Barrois tout en progressant un peu plus vers l'extrémité de la digue submersible de l'anse des sternes,**
- en amont de la digue Barrois, l'Authie emprunte essentiellement un nouveau (ancien plutôt) chenal qui aboutit au niveau du gué**
- rien de particulier au niveau du cordon dunaire**
- l'Authie revient à sa situation de l'été dernier en aval de la pointe du haut banc**

l'Authie bouge, ce n'est pas nouveau, il faut seulement veiller à ce qu'elle ne sorte pas de certaines limites.

Photos de Philippe CORNU

8 juin 2023
Vue générale



8 juin 2023
Zoom bec de perroquet



Comparons il y a deux mois 8 avril 2023



Comparons aussi il y a 14 mois 21 avril 2022



8 juin 2023
zoom



Comparons il y a deux mois 8 avril 2023



8 juin 2023



Comparons il y a deux mois 8 avril 2023



8 juin 2023
Le bois de sapins



8 juin 2023 Zoom

Arrivée de l'Authie sur la digue submersible des sternes



Authie

Authie

Épi 16/17

Authie

Digue submersible des sternes

enrochement des sternes

Comparons il y a deux mois 8 avril 2023



8 juin 2023

La pointe du haut banc



Comparons il y a deux mois 8 avril 2023



8 juin 2023

Pointe du haut banc, détail

