

## Après les grandes marées de février 2018

Les grandes marées de février se sont achevées dimanche avec un drame survenu près de l'épi 16/17, qui nous a tous bouleversés. Nos pensées vont à la famille en ces moments très douloureux que ses membres sont en train de vivre.

Quelles traces ces marées ont-elles laissées sur notre trait de côte?

La houle qui a existé pendant trois journées de vent soutenu, mais non tempétueux, a eu des effets négatifs sur notre cordon dunaire qui a encore bien souffert.

Comme le vent a tourné au nord ouest, la houle a particulièrement frappé la partie sud du cordon.

Le courant de marée basse s'est un peu décalé, ce qui est bienvenu pour les opérations de rechargement en sable qui vont commencer, mais la proximité du creux et la profondeur sont telles que les courants de marées proprement dits vont créer des problèmes, forcément.

Il existe trois endroits où le creux impressionnant se situe très près de la dune,  
au sud du bois de sapins, 22 m environ,  
à mi chemin entre la brèche et le blockhaus, 22 m environ  
et dans la seconde moitié des dunes du bec, 12m environ

Il se confirme bien que l'orientation du courant au niveau du bec de perroquet (effet des vestiges de la digue Barrois) influe sur le sens courant en aval.

Les photos du diaporama témoignent de ces commentaires



**3 février 2018**

**Le bois de sapins nord**



**3 février 2018**

**Le bois de sapins nord**







**Le bois de sapins nord : cette vue pour montrer trois pieds d'iris fétides prêts de leur chute dans la mer, ceci pour rappeler l'avis de l'autorité environnementale sur les effets néfastes d'un ré ensablement sur ces plantes protégées!  
Que craignent donc t'elles le plus??**

**3 février 2018**





3 février 2018

Le bois de sapins centre, la marche n'est pas haute du côté de la mer.  
Si vue de l'autre côté elle paraît haute, c'est que l'autre côté est plus bas que la plage  
C'est simple!





**3 février 2018**

**Le bois de sapins sud, de nouveaux arbres tombent**





**3 février 2018**

**Le bois de sapins sud en allant vers le blockhaus**



**3 février 2018**

**Le bois de sapins sud en allant vers le blockhaus**



**Derrière le blockhaus, un bout du filet test à la dérive attaché à son arbre épave**



**3 février 2018**

**Vers le bec de perroquet**

**3 février 2018**





**Vers le bec de perroquet**

**3 février 2018**



**Le flanc de l'île du bout du bec**



**3 février 2018**



**extrémité du bec de perroquet. le courant de marée basse  
s'est un peu redressé et n'érode plus la berge.**

Vestiges Digue Barrois

**3 février 2018**



**avec des incidences en amont au niveau du blockhaus**

**3 février 2018**





le courant s'est scindé en deux devant le bois de sapins

3 février 2018





Ici on voit mieux. la partie de gauche grossit

3 février 2018



**3 février 2018**

**vu dans l'autre sens**



**3 février 2018 rappel**

**Comparer avec la vue suivante de juin 2016**

Vestiges Digue Barrois





**Juin 2016**

Vestiges Digue Barrois



**3 février 2018 Rappel**  
**Comparer avec vue suivante de juin 2016**





Juin 2016

