

L'anse du bois de sapins et le bec de Perroquet le 12 Octobre 2014

Les grandes marées d'octobre s'achèvent. De ces journées il faut retenir la date de jeudi (9 octobre), point culminant des coefficients de marée (111) où la mer fut agitée par vent du sud ouest..

De ce fait les effets de la houle se sont notamment fait sentir au nord du bois de sapins et dans la zone allant du bec de perroquet au blockhaus. La dune a été un peu touchée dans l'anse des sternes mais sans commune mesure avec la zone allant de la grande dune au bec de perroquet.

Comme il fallait s'y attendre et comme nous l'annonçons depuis deux ans, la brèche s'élargit.

Il ne reste plus de part et d'autre qu'une marche qui s'abaisse progressivement, faiblesse qui devient de plus en plus flagrante.

Les photos suivantes attestent de tout cela.

Le barrage arrière, édifié pour parer à un écoulement vers l'arrière d'eau de mer en surverse moyenne, couvre toute cette zone.

Plusieurs arbres sont en équilibre instable à la fois en flanc de dune et en bordure de la brèche où plusieurs ont été fracassés par d'autres. Il est extrêmement dangereux de s'en approcher car il peuvent tomber d'un moment à l'autre, même sans vent. Vendredi deux gros arbres situés en arrière du milieu de la brèche sont tombés à marée basse, en l'absence de vent, au moment des prises de vue.

On aurait pu craindre, en lisant certains compte rendus de la presse à propos d'autres stations, que nos autres plages aient été touchées, ce n'est pas le cas, ou si peu.

Nous avons certainement de la chance d'avoir du sable en abondance mais il est clair que les efforts permanents consentis depuis longtemps pour sa gestion par la ville de Berck (épis, pieux, ganivelles, plantation d'oyats, transferts....) payent.

De la grande dune à la brèche



11 Octobre 2014



11 Octobre 2014

De la grande dune à la brèche

De la grande dune à la brèche

11 Octobre 2014





Grosse souche en équilibre instable

11 Octobre 2014

De la grande dune à la brèche

À gauche de la brèche, évolution en un an, photo 1



Décembre 2013

À gauche de la brèche, évolution en un an, photo 2



13 Août 2014



Zone arrière basse

2m

À gauche de la brèche, évolution en un an, photo 3

11 Octobre 2014



La brèche

11 Octobre 2014

À droite de la brèche, évolution en un an, photo 1



Octobre 2013



À droite de la brèche, évolution en un an, photo 2

13 Août 2014



Zone arrière basse

À droite de la brèche, évolution en un an, photo 3

11 Octobre 2014

De la brèche au blockhaus

11 Octobre 2014





11 Octobre 2014

De la brèche au blockhaus

De la brèche au blockhaus

11 Octobre 2014



De la brèche au blockhaus



11 Octobre 2014

De la brèche au blockhaus

11 Octobre 2014



Du blockhaus au bec de perroquet

11 Octobre 2014



Du blockhaus au bec de perroquet

11 Octobre 2014



Du blockhaus au bec de perroquet

11 Octobre 2014



Du blockhaus au bec de perroquet

11 Octobre 2014



Du côté de la plage nord de Berck



R A S



12 Octobre 2014



Du côté de terminus



Léger impact au niveau de l'ancienne usine des dunes



12 Octobre 2014

