

Point au 23 novembre 2021

Voici une brève publication sur l'évolution, depuis le 8 novembre, du cours de l'Authie devant la partie fragilisée du cordon dunaire qui, rappelons le une nouvelle fois, est le dernier rempart devant la digue rétro littorale ,en terre, qui est en cours d'achèvement.

On peut constater que les trois chenaux éphémères se sont rassemblés pour ne créer un seul courant qui tape dans la berge du devant du bois et dans le déflecteur nord.

Le banc de sable, toujours grossissant , qui empêche l'Authie d'aller tout droit vers la digue submersible a une consistance qui ne permet pas au fleuve de tracer son chemin au travers et le dirige vers la zone plus meuble du bord, comme on peut le constater à l'examen des témoignages successifs. Et cela continuera si on ne l'aide pas d'une manière ou d'une autre.,

A suivre....

rdv après les prochaines grandes marées.

Rappel, situation le 8 novembre 2021



situation le 23 novembre 2021



Déflecteur sud

Authie

Déflecteur nord

23 11 2021

situation le 23 novembre 2021



Déflecteur sud

Authie

Déflecteur nord

23 11 2021



Authie

Authie

Authie

Authie

Sable compact

situation le 23 novembre 2021

Déflecteur nord

23 11 2021

situation le 23 novembre 2021



Digue submersible prise à revers

Déflecteur nord

Authie

23 11 2021

Le bois de sapins les déflecteurs sud et nord,

RAPPEL : pour comparer, situation le 12 mai 2021



12 05 2021

