

Plage du bois de sapins et du blockhaus

La rapide dérive, accompagnée d'une violente érosion, vers la dune, du chenal emprunté par les courants de marée et par l'Authie à marée basse, a commencé fin 2010 entre le blockhaus et le point le plus étroit où le cordon dunaire est en voie de disparition, ceci malgré l'apport de sable effectué en mars avril 2001 (sur une profondeur de 35m).

La dérive, s'est ensuite progressivement déplacée vers le nord en atteignant la dune à la fin du mois d'août 2011, en la faisant reculer d'une trentaine de mètres en deux mois. Depuis cette époque le chenal connaissait une relative stabilité sur la première zone de dérive et une lente progression dans sa partie nord, ce qui n'a pas empêché la dune de reculer globalement du bec de perroquet à la digue submersible.

On constate actuellement une évolution rapide du chenal vers la dune sur toute la plage du Bois de sapins et du blockhaus avec à craindre malheureusement un scénario que nous avons connu deux fois l'année dernière.

Il est clair que nous sommes face à un phénomène cyclique fréquent et attendre en espérant un répit suffisant relève de l'utopie et met de plus en plus en danger les riverains immédiats au fur et à mesure de la disparition de la protection naturelle ancestrale, dont on nous assurés qu'elle était à considérer au même titre qu'une digue. Cette attente engendre également une augmentation progressive du coût représenté par les travaux à mettre en œuvre.

Plage du bois de sapins et du blockhaus

Figure 1

3 août 2012




Vers le blockhaus

Figure 2

La progression a repris en cet endroit
après environ 1 an de stabilité

3 août 2012



En progressant devant le bois de sapins

Figure 3

3 août 2012



En progressant devant le bois de sapins

Figure 4

3 août 2012



En progressant devant le bois de sapins

Figure 5

La rive est particulièrement dangereuse au montant et au descendant.
A marée basse le sable en contrebas est fortement mouvant.

3 août 2012



En progressant devant le bois de sapins

Figure 6

Au même endroit que la vue précédente mais dans l'autre sens

3 août 2012






Figure 7

L'endroit le plus critique. Seulement pour faire remarquer que la mer a léché le pied de dune, ce qui confirme, vue la marée, qu'il est à une altitude de 5m par rapport au zéro IGN. Pour mémoire une carte, du printemps dernier, émanant de la DDTM mettait cette altitude à 30m environ devant, sur la plage.

3 août 2012

Vers le blockhaus

Figure 8

La comparaison avec la vue suivante permet de juger de la progression en 10 jours

23 juillet 2012



Vers le blockhaus

Figure 9

3 août 2012





Devant le bois de sapins

Figure 10

La comparaison avec la vue suivante permet de juger de la progression en 10 jours

23 juillet 2012

Devant le bois de sapins

Figure 11

3 août 2012

