

## Point au 8 août 2022, devant le bois de sapins

### Témoignage de l'évolution :

- Le cours de l'Authie : l'Authie est repassée derrière le déflecteur nord, en laissant un banc de sable entre les deux ouvrages
- Le rechargement : la situation est globalement inchangée depuis le mois d'avril, à la différence près que le bord de la petite falaise de sable, qui marquait la limite des plus fortes marées, s'est gommée sous l'effet de la brise, de la sécheresse et des fortes chaleurs.

Les grandes marées des prochains jours ne devraient rien changer du fait de la météo très clémente.

Rendez vous fin septembre après les grandes marées du mois.

**Situation au 8 août 2022**



**Déflecteur sud**

**Authie**

**Déflecteur nord**

**Situation au 8 août 2022**  
**ZOOM**



Déflecteur sud

Authie

Déflecteur nord

**Situation au 8 août 2022**



**Authie**

**Authie**

**Déflecteur nord**

**Situation au 8 août 2022**




**Authie**


**Authie**

**Défecteur nord**


**Situation au 8 août 2022**  
**Le rechargement**



**Situation au 8 août 2022**  
**Le rechargement**



**Situation au 8 août 2022**  
**Le rechargement**



# Rappel situation au 07 janvier 2022



Déflecteur sud

Authie

bras

bras

bras

Déflecteur nord

07 01 2022

## Rappel situation au 31 mai 2022



Déflecteur sud

Authie

Déflecteur nord

31 05 2022

## Rappel situation au 26 juin 2022



26 juin 2022 Fabien MARC

# Rappel situation au 26 juin 2022

## ZOOM



Authie

Authie

Authie

**La grande dune, le bois, les déflecteurs et la digue rétro-littorale**  
**Belle photo de François Goudeau, prise le 7 août 2022 matin, au début du descendant**  
***Merci François***



